


AUTOMOBILES  
**CITROËN**

DIVISION TECHNIQUE APRÈS-VENTE

Depuis Mars 1972, un certain nombre de moteurs montés sur véhicules « D », sauf « Injection électronique », sont équipés d'allumeurs SEV-MARCHAL du type à cassette.

Les courbes d'avance et l'angle de fermeture des contacts sont inchangés.

10693



**PIECES DE RECHANGE.**

VEHICULE	ALLUMEUR COMPLET N° P.R.
DV .....	5 422674 J
DV (USA) .....	5 422673 Y
DX. DX BW. DJ. DJF .....	5 422670 R
DX (USA) .....	5 422671 B
DV. DT. DLF .....	5 422672 M

**RAPPEL :** En cas d'équipement radio, le rotor est remplacé par un rotor anti-parasite (R = 5000 Ω environ). Référence PR : 5 422754 D.

**REPARATION.**

La cassette rupteur pré-réglée sur came étalon ne nécessite aucun réglage. (Voir notice : SEV-MARCHAL contenue dans le conditionnement des Pièces de Rechange).



**NOTE  
TECHNIQUE**

**N° 204 D**

Le 11 Avril 1972

Confidentielle  
(Droits de reproduction réservés)

**VEHICULES D**

**TOUS TYPES**

Sauf (DS série FA)

(DS série FB)

(Injection électronique)

**MOTEUR**

**Allumage**

SOCIÉTÉ ANONYME AUTOMOBILES CITROËN

CAPITAL 600 000 000 F - SIÈGE SOCIAL 117 à 167, QUAI ANDRÉ CITROËN - PARIS XV\* - R. C. SEINE 64 B 5019  
DTAV (ASSISTANCE TECHNIQUE) - 163, Av. Georges Clemenceau - 92 NANTERRE - Tél. 204 40-00 Postes 577 et 578