

**Société Anonyme**  
**ANDRÉ CITROËN**

Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV<sup>e</sup>

**METHODES REPARATIONS**

Le, 27 Juin 1966

**NOTE TECHNIQUE**

**A MM. LES CONCESSIONNAIRES**

**N° 73 - D**

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

## **DS - ID - BREAK**

### **DIRECTION**

#### **« Anti - vol »**

Depuis Avril 1966, un dispositif « Anti - vol Simplex » est monté en option sur les véhicules ci-dessus.

Cet appareil, fixé sur le support de commandes électriques permet d'immobiliser la direction et met le circuit d'allumage à la masse.

#### **REPARATION :**

Il est possible de monter cet « Anti - vol » sur :

DS 19 mécaniques postérieures à Février 1964.

DS 19 hydrauliques postérieures à Avril 1964.

ID 19 postérieures à Septembre 1964.

Une notice de montage relative à chacun des modèles est jointe au coffret d'adaptation vendu par le Service des Pièces Détachées, rue Ernest Cognacq, à Levallois.